Produkttipps

Wie verarbeiten Sie Rapswachs?

WAX-00700 – freistehende Kerzen ? 57-61 °C
WAX-00710 – Wachs für Gläser/Töpfe ? 52-54 °C
WAX-00720 – freistehende Kerzen und Coatingwachs > 66-71 °C

Giessen in Gläser
Wax-00710

Optimale Giesstemperatur: > 60°C

Das vorherige Erwärmen der Gläser ist nicht nötig, eine langsame Abkühlung ist optimal für eine gute Haftung an der Glaswand und eine glatte Oberfläche.

Dochtmass: Der Rapswachs benötigt einen dickeren Docht, wir empfehlen 1 – 2 Stärken dicker als bei Paraffine. Wir empfehlen:
▫

- WPT-00060 für das Votivglas gekrümmt (POT-00101) ▫
- WPT-00100.für das Votivglas recht (POT-00100)

Die richtige Dochtstärke immer erst selbst testen, unsere Tests für den idealsten Docht für Rapswachskerzen laufen noch. (Schauen Sie bitte regelmässig in den Webshop für die neusten Entwicklungen)

Freistehende Kerzen giessen
WAX-00700 oder WAX-00720

Optimale Giesstemperatur: ca. 75-80ºC

Befüllen Sie die Form. Wenn der Wachs anfängt zu erstarren, jedoch noch weich ist, beim Docht 2 Löcher stechen. Wenn der Wachs abgekühlt ist, die Löcher mit Wachs füllen. Die Kerzen bei Zimmertemperatur abkühlen lassen, jedoch dafür sorgen, dass die Abkühlung zügig verläuft, also die Formen nicht zu dicht nebeneinander stellen. Eine schnelle Abkühlung sorgt dafür, dass der Wachs gut schrumpft und sich von der Form löst.

Dochtmass: Rapswachs hat einen dickeren Docht nötig, 1 bis 2 Stärken dicker als bei Paraffin.

- Ø < 20 mm ▫> Flachdocht 3x10
- Ø 20-50 mm ▫> Flachdocht 3x12
- Ø 50-60 mm ▫> Flachdocht 3x14
- Ø 60-80 mm ▫> Flachdocht 3x16

Die richtige Dochtstärke immer erst selbst testen, unsere Tests für den idealsten Docht für Rapswachskerzen laufen noch. (Schauen Sie bitte regelmässig in den WEBSHOP für die neuesten Entwicklungen)

Einfache, runde Kerzen brennen am besten.

Einfache, runde Kerzen brennen am besten.
WAX-00700 oder WAX-00720

Tauchtemperatur 80ºC

Auch für Tauchkerzen ist der Rapswachs sehr gut geeignet. Verfahren Sie wie bei den Paraffinkerzen.

Dochtstärke:

- Ø 10 mm > Flachdocht 3x10
- Ø 20 mm > Flachdocht 3x12

Wir empfehlen Ihnen, getauchte Kerzen immer mit dem extra harten Coatingwachs (WAX-00720) zu übertauchen.

Farbe und Duft

Freistehende Kerzen oder getauchte Kerzen kann man mit Farbwachs übertauchen. Ideal ist der spezielle Raps-Coatingwachs (WAX-00720), er verleiht der Kerze eine besonders harte Aussenschicht. Den Coatingwachs kann man mit unseren Farbtabletten (12 Tab./kg) einfärben.

Tauchtemperatur: 80º C

Zum durch-und-durch Färben empfehlen wir fettlösslichen Farbstoff (max. 1g/kg). Denken Sie daran, dass die eigene, sehr opake Farbe des Waches, die Färbung in grossem Masse beeinflusst.

Rapswachs kann man sehr gut Düfte beifügen. Bei Zufügung des Gildewerk Duftparaffins ist die maximale Menge 10 % und bei Parfümöl beträgt die maximale Menge 5 %.