## **Produkttipps**

## Giessformen aus Latex

- 1. Flüssige Latex enthält als Lösungsmittel Ammoniak. Sorgen Sie bitte für ausreichende Lüftung während des Gebrauchs.
- 2. Das Basismodel, von dem man eine Form herstellen will, gut reinigen und eventuell mit einem Lösungsmittel wie Vaseline oder Seifenlauge einreiben.
- 3. Das Basismodel mit einem Pinsel mit flüssigem Latex bestreichen oder direkt in die Latexmasse tauchen. 4. Den Latex trocknen bzw. aushärten lassen und diese Prozedur so lange wiederholen (minimal 5 mal) bis die gewünschte Formdicke erreicht ist.
- 5. Mindestens nach dem letzten Tauchen/Bestreichen das Model so hinstellen, dass an der Unterseite rundum ein sogenannter Kragen entsteht. An diesem Kragen kann man später die Form aufhängen um sie zu füllen.
- 6. Die Aushärtezeit ist von der Umgebungstemperatur abhängig. Höhere Temperaturen sorgen für eine schnellere, niedrige Temperaturen für eine langsamere Aushärtung.
- 7. Zum Schluss die ausgehärtete Form vom Basismodel abrollen.

