

## Producttips

### Latex mallen

1. Vloeibare latex bevat als oplosmiddel ammonia. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik.
2. Het object schoon maken en eventueel instrijken met een losmiddel zoals vaseline of zeepoplossing.
3. Het object met behulp van een kwast met vloeibaar latex bestrijken of direct in de latex dompelen.
4. De latex laten uitharden/drogen en de procedure herhalen tot de gewenste maldikte bereikt is, minimaal 5 keer.
5. Minimaal na de laatste indompeling/bestrijking het object zodanig neerzetten dat er aan de onderkant, rond het stuk een 'kraag' ontstaat. Aan deze kraag kan men later de mal ophangen om het te vullen.
6. De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Hogere temperaturen versnellen de droogtijd, lagere temperaturen vertragen.
7. Het object uit de mal halen door de mal eraf te rollen.

